



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

De heer A. Lap
Klif 37
1797 AK Den Hoorn

Datum
27 augustus 2018

Uw kenmerk

Contactpersoon
A Sakes

Dossiernummer
CMIS0000003

Registratienummer
18.0255375

Telefoonnummer
072-582 7045

Bestelnummer

Onderwerp
Watersysteem Texel

Geachte heer Lap,

Op 30 juli heeft u schriftelijke vragen gesteld over het watersysteem op Texel. Middels deze brief voorzien wij in de beantwoording van uw vragen. Op de volgende bladzijde worden uw vragen in het blauw weergegeven, gevolgd door de reactie namens D&H in het zwart.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
de secretaris,

M.J. Kuipers

de dijkgraaf,

drs. L.H.M. Kohsiek



Datum
27 augustus 2018

Het gezuiverde water van de Everstekooog moet naar het zuiden, richting de Westen en de Hemmerstromen. Hoe heeft u dat geregeld qua waterlopen? Kunt u op een kaart aangeven wat de afmetingen van de sloot zijn en de bodemhoogtes (zie legger).

In 1999 heeft het waterschap Hollands Kroon het plan (o.a. peilbesluit) Everstekooog vastgesteld, waarin de wijzigingen zijn beschreven. De afmetingen van de sloot vindt u op de bijgevoegde overzichtstekening. Op de overzichtskaart vindt u bij de zwarte strepen cijfers die corresponderen met de bijgevoegde tabellen.

Zijn de afmetingen van de waterlopen volgens hnk voldoende voor het doorvoeren van het extra water?

Ja, Texel voldoet aan de normen voor waterafvoer.

Welke aanpassingen van de sloten tussen de Pontweg en de Laanweg/Smitsweg heeft het waterschap uitgevoerd, na de bouw van de centrale zuivering op Everstekooog?

Na de bouw van de centrale zuivering zijn geen directe aanpassingen aan de waterlopen tussen de Pontweg en de Smitsweg gedaan. Wel zijn eerder aanpassingen gedaan aan het systeem 'hogerop', waaronder de plaatsing van een aantal lange duikers (zoals de dubbele duikers die u noemt aan de Kogerweg en de Rozendijk) en stuwen. Het water kan door deze aanpassingen verdeeld worden in westelijke en oostelijke richting.

U schrijft dat agrariërs een stuk land naast de sloot jaarrond niet mogen betelen, vanwege onderhoud van de sloot.

Is dit algemeen beleid, of heeft u afspraken gemaakt met de eigenaren/gebruikers.

Hier is sprake van algemeen beleid. Artikel 5.23 lid 1 van de Waterwet bepaalt dat rechthebbenden van onroerende zaken zijn gehouden onderhoudswerkzaamheden van het hoogheemraadschap te gedogen.

Door het gezuiverde rioolwater is de plantengroei in de sloot extra uitbundig. Is het extra maaien en verplicht stellen van een teeltvrije zone in dit geval gerechtvaardigd?

Het klopt dat de plantengroei in de sloten vanaf de RWZI hoger is door het voedselrijke water. Het effluent van de RWZI voldoet echter aan de daarvoor gestelde normen en wordt zelfs, in het licht van de Texelse zoetwatervoorziening, nog extra gezuiverd middels een helofytenfilter. Deze zomer hebben de hoge temperaturen en de afwezigheid van hemelwater er echter voor gezorgd dat er extreem goede leef condities zijn voor de planten.

HHNK heeft twee reguliere maairondes voor de waterlopen. Tussen 15 juni en 1 augustus wordt de eerste ronde, de voorjaarsronde, uitgevoerd. In deze ronde maait het hoogheemraadschap waterlopen om de wateraanvoer en/of waterafvoer te borgen. In de najaarsronde worden alle waterlopen waarvoor HHNK onderhoudsplichtig is gemaaid. Naar gelang de noodzaak kan er door HHNK al voor 15 juni gemaaid worden of correctief onderhoud tussen de reguliere maairondes uitgevoerd worden. Om het zoete water te verdelen over het eiland is het op Texel extra belangrijk dat de waterlopen tijdig geschoond worden. Als onderhoudsplichtige moet HHNK de waterlopen kunnen bereiken (zie vorige vraag).

Heeft HHNK op dit moment voldoende gebiedskennis op Texel? En zo nee, wat zijn de maatregelen die HHNK ter verbetering wil nemen?

Ja, wij hebben voldoende gebiedskennis. Binnen HHNK zijn er een enorm palet aan functies die zich fulltime of parttime bezig houden met de zaken op Texel. Om er een aantal te noemen:



Datum
27 augustus 2018

gebiedsbeheerders, objectbeheerders, mensen van onderhoud, baggerspecialisten, regioadviseur, gebiedsadviseur, specialisten waterkeringen, adviseurs plannen van derden, adviseurs, projectleiders (voor de specifieke projecten), alle mensen van het HWBP. Bij elkaar is er een enorme rijkdom aan gebiedskennis van Texel. Zowel van mensen die fulltime op het eiland op locatie werken, als van mensen die in direct contact staan via het hoofdkantoor. Er zijn lijntjes naar de gemeente en naar de verschillende stakeholders en partijen op het eiland. We werken waar kan omgevingsgericht en bovendien ook gebiedsgericht. We doen mee aan het LONNT overleg en het Platform Texel Water. Daarnaast maken we op Texel nog zelf nieuwe stuwen, waar dat nergens anders in het beheersgebied nog gebeurt.

Normaal vindt onderhoud, jaarlijks na de zomer/oogst plaats. Door het nu plat rijden van zijn graan, door het extra maaien van hnk heeft de betreffende boer schade.

Als blijkt dat er geen 'recht' bestaat voor HHNK om een onderhoudsvrij pad af te dwingen, kan de aangerichte schade dan snel worden afgehandeld?

Op Texel heeft een agrariër HHNK schriftelijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade aan graan. Aansprakelijkheidsstellingen worden door juridische zaken zo snel als mogelijk behandeld.